



# 生態保育措施自主檢查表





填表人員(單位/職稱)	張鈞		填表日期	民國109年5月31日		
狀況提報人(單位/職稱)			狀況發生地點			
項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態保育措施及環境保護	1	是否干擾工程範圍外濱溪植被帶、樹木			✓	未干擾範圍外
	2	護岸構造是否減少水泥化鋪面	✓			減少水泥鋪面
	3	施工便道是否超出訂定範圍			✓	未超出範圍
	4	是否維持水流流暢性，以利水生動植物生存	✓			水流順暢
	5	完工後是否種植植被，降低工程對原本棲地的破	✓			
其他	1	是否有民眾或任何單、團體進行陳情			✓	
	2	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發			✓	
改善對策						
複查結果及應採取行動						
複查者			複查日期	民國 年 月 日		

現場檢查人員： 工地負責人：

張鈞

張鈞

# 生態保育措施自主檢查表



填表人員(單位/職稱)				填表日期	民國69年6月30日	
狀況提報人(單位/職稱)				狀況 發生地點		
項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態保育措施及環境保護	1	是否干擾工程範圍外濱溪植被帶、樹木			✓	未干擾範圍外
	2	護岸構造是否減少水泥化鋪面	✓			減少水泥鋪面
	3	施工便道是否超出訂定範圍			✓	未超出範圍
	4	是否維持水流流暢性，以利水生動植物生存	✓			水流順暢
	5	完工後是否種植植被，降低工程對原本棲地的破	✓			
其他	1	是否有民眾或任何單、團體進行陳情			✓	
	2	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發			✓	
改善對策						
複查結果及應採取行動						
複查者				複查日期	民國 年 月 日	


現場檢查人員：

*簡家臣*

工地負責人：

*簡家臣*

# 生態保育措施自主檢查表



填表人員(單位/職稱)		張 鈞		填表日期	民國107年7月31日	
狀況提報人(單位/職稱)				狀況發生地點	五權溝	
項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態保育措施及環境保護	1	是否干擾工程範圍外濱溪植被帶、樹木			✓	未干擾範圍外
	2	護岸構造是否減少水泥化鋪面	✓			減少水泥鋪面
	3	施工便道是否超出訂定範圍			✓	未超出範圍
	4	是否維持水流流暢性，以利水生動植物生存	✓			水流順暢
	5	完工後是否種植植被，降低工程對原本棲地的破	✓			
其他	1	是否有民眾或任何單、團體進行陳情			✓	
	2	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發			✓	
改善對策						
複查結果及應採取行動						
複查者				複查日期	民國 年 月 日	



現場檢查人員：

簡 慶 承

工地負責人：

簡 慶 承

# 生態保育措施自主檢查表



填表人員(單位/職稱)	甄竹		填表日期	民國109年8月31日		
狀況提報人(單位/職稱)			狀況發生地點	瓦磘溝		
項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態保育措施及環境保護	1	是否干擾工程範圍外濱溪植被帶、樹木			✓	未干擾範圍外
	2	護岸構造是否減少水泥化鋪面	✓			減少水泥鋪面
	3	施工便道是否超出訂定範圍			✓	未超出預定範圍
	4	是否維持水流流暢性，以利水生動植物生存	✓			水流流暢
	5	完工後是否種植植被，降低工程對原本棲地的破	✓			
其他	1	是否有民眾或任何單、團體進行陳情			✓	
	2	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發			✓	
改善對策						
複查結果及應採取行動						
複查者			複查日期	民國 年 月 日		

現場檢查人員：陳碩陵 工地負責人：

陳碩陵