

【瓦礫溝河道水質及景觀改善工程】

生態保育措施自主檢查表

工程進度： 59 %

預定完工日期：民國 109 年 12 月 10 日

填表人員： 江銘祥 109 年新北市水環境改善輔導顧問團計畫經理 (姓名單位職稱) 檢查日期： 民國 109 年 11 月 17 日

項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行	
1	迴避：施工範圍(含便道) 盡量避免干擾工程範圍外濱溪植被帶、樹木	√			
2	縮小：縮小訂定施工便道範圍，避免影響附近生物棲地	√			
3	減輕：護岸構造減少水泥化鋪面，並盡量採透水性材料		√		尚未施作護岸
4	減輕：施工時應注意施工土砂對水質影響，減少混濁及渠道橫向構造物阻礙水流，影響縱向廊道連續性	√			
5	補償：施工完成後進行工程區域綠美化植被復育，渠道兩岸旁可設置綠帶，並以栽種原生種為主			√	工程水質淨化設施尚未完成，無法施作
6	補償：工區涉及之老樹應予以保留，採保護移植後再栽植至原工區內。		√		目前僅做移植保護，尚未栽植回原工區
改善對策建議					
複查人姓名		複查日期	民國	年	月 日
備註					

施工廠商： 勁竹營造有限公司 現場檢查人員： 江銘祥 (簽名) 負責人： 簡煒欽