

檔 號：

保存年限：

## 新北市政府水利局 會勘通知單

受文者：

發文日期：中華民國108年10月18日

發文字號：新北水河計字第1081952079號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：集合位置及工程範圍說明內容1份(5308\_10822369481\_108D2394294-01.pdf)

會勘事由：「淡水區埤島里公司田溪淡金公路至埤島橋護岸改善工程」現勘說明會。

會勘時間：108年10月22日(星期二)下午12時10分

會勘地點：公司田溪，集合地點為淡水亞連吊車(251新北市淡水區淡金路二段180號之1號)

主持人：鄭股長富仁

聯絡人及電話：謝蕙霏(02)2960-3456#5047

出席者：水患治理監督聯盟、埤島社區發展協會、綠色公民行動聯盟、蔡里長正忠、  
新北市淡水區公所、新北市政府水利局河川工程科、逢甲大學

列席者：

副本：新北市政府水利局河川計畫科(含附件)

備註：

- 一、主要為說明工程範圍，並徵詢地方建議，避免破壞當地現有生態。
- 二、請逢甲大學當日提供詳細工程區域內環境資料。

電 2019/10/18 文  
交 17:01:02 章


水利發展中心 108/10/18



1080008157


一、淡水區埤島里公司田溪淡金公路至埤島橋護岸改善工程集合位置(淡水亞連吊車：淡金路二段 180 號之 1 號)

二、議程 12:10-14:10



三、淡水區埤島里公司田溪淡金公路至埤島橋護岸改善工程內容：

1. 治理斷面 68~70 斷面左右岸砌石護岸 H=2.5m，總長 250m
2. 治理斷面 56-1~58 斷面右岸砌石護岸 H=3.5~4.5m，總長 170m。
3. 治理斷面 56-1~58 斷面左岸重力式擋土牆加高 1.5m，總長 170m。
4. 治理斷面 50~51 斷面左岸重力式擋土牆 H=5.5m，總長 140m



# 「淡水區埤島里公司田溪淡金公路至埤島橋護岸改善工程」 現勘說明會會議紀錄

時間：中華民國 108 年 10 月 22 日(星期二)中午 12 時 10 分

地點：公司田溪

主持人：鄭股長富仁

紀錄：謝蕙霏

出席單位及人員：如附簽到簿

主席致詞：略

壹、業務單位報告：略

貳、各單位意見：

一、埤島里里長：

(一)早年有做過邊坡護岸工程，蛇籠護岸跟石塊堆疊護岸，但都在短時間崩落，公司田溪兩岸基腳淘刷嚴重，導致產業道路龜裂，希望將公司田溪水流衝擊段做穩固的護岸基腳保護工程，防止土地再被水流淘刷帶走。

二、水患治理監督聯盟梁蔭民老師：

(一)現況：

1. 護岸保存對象皆為棄耕之水田，少部分為非經濟生產的家庭菜園。
2. 水質目測為中度污染，水流平緩。
3. 河灘上除禾本科及莎草科外，也有水丁香及蓼科水生植物。
4. 里長認為上方道路柏油有裂紋與護岸崩落有關，無疑扯太遠。
5. 右岸有蛇籠狀況良好。
6. 左岸堆疊之方形水泥塊部分崩垮，居民希望改為水泥重力護岸。

(二)建議：

1. 個人觀察護岸崩落是因基腳掏空。應對症下藥，不是更改不同方式的護岸。應把原水泥方塊疊回，再以大塊石堆置保護基腳。
2. 此工程直接保存對象是棄耕水田，反而是次要。主要是減少土砂送到下游已成為市區的淡海新市鎮。

三、逢甲大學

(一)公司田溪工程範圍附近兩岸皆有濱溪植被帶，建議未來工程不擾動。

(二)左岸坡地崩塌，非施作護岸即可解決，建議施作穩固邊坡基腳的工程，且減小工程量體，縮小對生態的影響。

參、會議結論:感謝各單位意見，會議紀錄將供後續執行單位參考。

肆、散會：下午 2 時 10 分

～以下空白～



「淡水區埤島里公司田溪淡金公路至埤島橋護岸改善工程」現勘說明會簽到簿

一、會議事由：「淡水區埤島里公司田溪淡金公路至埤島橋護岸改善工程」現勘說明會

二、會議時間：108年10月22日(星期二)中午12時10分

三、會議地點：公司田溪

四、出(列)席單位簽到：

單位	職稱	簽名	連絡方式
埤島里里辦公處	里長	蔡正忠	
埤島社區發展協會		黃坤地	0932179799
		張學樹	0937060855
水患治理監督聯盟	委員	梁陵民	
綠色公民行動聯盟			

單位	職稱	簽名	連絡方式
淡水區公所		請假	
水利局		鄭高仁	
		謝蕙棠	
逢甲大學		邱裕雄	
		林嘉信	