

新北市河川區域違建拆除執行分析

高灘處巡防管理隊 顏若涵

一、前言：

本市轄內中央管河川計有淡水河、基隆河、大漢溪、三峽河、新店溪、景美溪、南勢溪、北勢溪(翡翠水庫副壩壩池)、磺溪等，因工商發展及我國民眾普遍守法觀念的不足，不法搭建違章工廠、鐵皮屋、侵佔公地濫墾、砂石場或是河川區域外之工廠民宅偷埋暗管排放等各項違法態樣層出不窮，影響河川沿岸景觀、環境污染、防洪及治安等問題甚鉅，為有效確保河川安全及落實河川管理工作，對現有及新增河川區域內之違法情事採積極取締及拆清除作業，以利提升河川區域土地保護利用及美化，除可提供民眾休閒遊樂親近河川之場所，更可落實河川管理及維護河防安全，惟本市於 101 年度依河川區域內各違規態影響防洪排水、景觀等各因素，訂定「中央管河川區域範圍內違法案件拆除優先順序表」且陸續辦理清查，並依清查結果排定先後順序逐年執行，另本市自 104 年度起調整拆除策略，提升違規行為人自行拆除比例。

111 年度本府獲得補助拆除經費 1,155 萬元，執行成果拆除違規案件原預計為 25 件，截至年底已執行 25 件，已達成年度目標，經費使用率約 99.86%。110 及 111 年執行情況列表：

1.110 年拆除地點及數量面積：

(1) 違規建築物：

項次	地點	拆除項目	筆數	面積 (單位：平方公尺)
1	新店溪左岸新店區溪州部落(工廠或房屋 24 筆，違規建築物 2 筆)	房屋、違規建築物	26	2,105
總數：			26	2,105

(2) 其他管理措施：

項次	地點
1	八里區八里左岸旁紅樹林清除作業
2	淡水區竹圍碼頭旁清除作業
3	八里區關渡橋頭旁紅樹林清除作業
4	烏來區南勢溫泉區圍籬拆除及改善作業
5	永和區福和橋下違規種植拆清除作業
6	鶯歌區南靖部落紐澤西護欄吊放工程
7	永福橋至秀朗橋間整地及違規種植拆清除作業

2.111 年拆除地點及數量面積：

(1) 違規建築物：

項次	地點	拆除項目	筆數	面積 (單位：平方公尺)
1	新店溪左岸新店區溪州部落(工廠或房屋 25 筆)	房屋、違規建築物	25	2,093
總數：			25	2,093

(2) 其他管理措施：

項次	地點
1	八里區觀音坑溪口左側紅樹林清除作業
2	永和區長堤停車場旁違規種植清除作業
3	新店區直潭淨水廠旁違規種植清除作業
4	永和區永福橋旁違規種植清除作業
5	新店區碧潭高爾夫球場旁違規種植清除作業
6	鶯歌區三鶯大橋旁廢棄物及車輛吊離作業
7	鶯歌區南靖部落紐澤西護欄吊離作業

3. 從執行區域比較：110 年度因溪州部落家屋完成搬遷，配合本局河川工程科溪州部落原址新建堤防工程，進行 2 年期違建拆除整頓作業，111 年度為溪州部落第 2 期整頓作業，違建拆除整頓集中於新店區，而環境整頓及清除違規種植仍平均分布於新北市各區。

4. 從案件分佈程度比較：110 年與 111 年執行案件皆平均分布於新北市各區；110、111 年度違建清除雖集中於新店區溪州部落，環境整頓仍平均分布於新北市各區。

三、結論：

河川區域內之違規行為取締及排除工作一般可分為中央管河川及市管河川兩部分，中央管河川由水利署下轄的各河川局辦理，市管河川則由各地方縣市政府辦理，惟位於北部的淡水河水系(涵括基隆市、臺北市、新北市、桃園市)係水利署水資源基金補助執行經費由各縣

市政府代管中央管河川，淡水河水系中違規案件亦大多數集中於新北市轄範圍內，惟本市在河川區域內執行拆除數量違規事項的取締工作經常涉及民眾直接利益，且中央委管河川違法案件以違章建物為大宗，故而執行的阻力十分強大，但本市每年度仍以穩定的執行效率排除既存之違章建物，111 年執行率達 99% 以上，是難能可貴的成效。