

主辦機關	新北市政府			
工程名稱	基隆河休憩廊道串聯計畫-汐止聯絡道休憩廊道串聯			
承攬廠商	生豐營造工程有限公司	填表人	蔡文福	
工程位點	地點：新北市汐止區 TWD97 座標 X：315788 Y：2773563.299			

編號	階段	項目	檢查項目/ 標準	檢查日期	備註
				2020.4.30	
1	施工中	避免土石、人為垃圾落入河中	有無遵守	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____	
2	施工中	對施工道路及車輛進行灑水	每日灑水	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____	
3	施工前	施工便道路線利用既有道路或便道	有無規劃	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____	
4	完工	種子庫保存法。保留植被區富含種子庫之表土，完工後裸露面回鋪，	保護自然植被	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____	
5	施工中	於 8:00 至 17:00 時段施工	有無遵守	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____	
6	施工中	於機具作業前進行草地干擾動作以驅趕動物	有無驅趕	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____	
7	施工中	照明設施的設置應減輕對於野生動物的影響，例如避免過度或過亮的設置、燈泡熱源的隔絕等	有無遵守	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____	
8	施工前	施工範圍周邊設置隔離圍籬降低噪音	有無設置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____	

編號 1 紀錄照片	編號 2 紀錄照片	編號 3 紀錄照片	編號 4 紀錄照片
編號 5 紀錄照片	編號 6 紀錄照片	編號 7 紀錄照片	編號 8 紀錄照片

異常狀況處理

異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 生態保護目標異常 <input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道開設過大 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情等事件		
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日
異常狀況說明		解決對策	
備註： 一、本表於設計階段由設計單位依生態友善措施研擬，於施工期間據以執行。 二、本表於工程期間，由監造單位隨工地安全檢查填寫。 三、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。			

承攬廠商(簽名):

日期: 2020.4.30

